

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 99»
(Мбдоу № 99)

«99-тй номеро нылпи сад»
школаозь дышетонъя муниципал
коньдэтэн возиськись ужъяурт
(99-тй номеро ШДМКВУ)

426004 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. В. Краева, 25, телефон (3412) 68-09-69
e-mail: izhsad99@yandex.ru

от 23.11.2023 г № 176
на № 01/41/1 от 28.10.2021

В Управление надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ижевска.

Настоящим сообщаяю, что в ответ на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 01/41/1 проведены следующие виды работ по исправлению имеющихся нарушений противопожарного законодательства:

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению
Краева, 25		
1	На обводной линии водомерного узла задвижка с электроприводом находится в не рабочем состоянии (отсутствует подключение к электроснабжению)	Установлена новая электрозадвижка, подключена к электроснабжению. Акт об окончании монтажных работ подписан 17.06.2023. Работу выполнили подрядчик ООО «Галс», субподрядчик ОПС ООО «СМНУ».
2	В коридоре у центральной входной двери и в помещении администратора, в группе «Италмас» горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м (в нарушение проектной документации на АПС)	Извещатели перенесены от источника освещения на расстояние 1,0 м. 01.11.2021г.

3	Допущено размещение мебели в тамбуре спальни группы «Одуванчик» на 2 этаже здания.	Мебель из тамбура удалена 01.11.2021 г.
4	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано.	Категорирование проведено 01.06.2022 г.
5	Автоматическая пожарная сигнализация в уличном складе находится в нерабочем состоянии (отсутствует световая индикация на установленных дымовых пожарных извещателях).	Пожарные извещатели заменены, световая индикация функционирует. 01.06.2022 г.
6	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше, чем КМ 2 (линолеумом-сертификаты не предоставлены, кроме группы «Италмас»)	Сертификаты на линолеум в группах «Подсолнушек», «Ромашка», «Одуванчик» восстановлены, в группе «Колокольчик» постелен линолеум с сертификатом. 01.06.2022 г.
Краева, 29а		
1	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано.	Категорирование проведено 01.06.2022 г.

2	Автоматическая пожарная сигнализация в уличном складе находится в нерабочем состоянии (отсутствует световая индикация на установленных дымовых пожарных извещателях).	Пожарные извещатели заменены, световая индикация функционирует. 01.06.2022 г.
3	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше, чем КМ 2 (линолеумом-сертификаты не предоставлены, кроме группы «Василек»)	Сертификат на линолеум в группах «Ландыш», восстановлен, в группах «Незабудка» и «Земляничка» постелен линолеум с сертификатом. 01.06.2022 г.
4	Допущен перепад высот и размещение ступеней различной высоты в тамбуре у двери центрального входа.	Данное предписание будет выполнено при проведении капитального ремонта здания.

Заведующий МБДОУ № 99



Глухова

Г.П.Глухова